


ООО «ПкВ Групп»

238750, Россия, Калининградская обл.
г. Советск, ул. Чапаева, д. 6 в
Тел.: (4012) 60-50-10 / факс: (40159) 3-50-05
www.pkvgroup.ru; e-mail: secretar@pkv-tv.ru



ООО "PkV Group"

Chapaeva 6 B, Sovetsk,
Kaliningradskaya obl., Russia, 238750
Tel.: (4012) 60-50-10 / fax: (40159) 3-50-05
www.pkvgroup.ru; e-mail: secretar@pkv-tv.ru

Сервисный бюллетень № SB-2011-008

г.Гвардейск

«28» декабря 2011г.

Тема: Периодически (или постоянно, а также не с первого раза) не запускается подсветка в модели LCD Thomson T32C81.

Описание: При включении нет подсветки аппарата. Неисправность часто проявляется при включении в холодных помещениях (или на «холодную»).

Решение:

Проверить (заменить) следующие компоненты в блоке питания/инверторе:

1. C756 – part. : 14007193 (ceramic capacitance 0805-16V-Y5V225Z/R) – 225 (2,2 мФ)
2. R757 – part.: 13002866 (resistance 0805 – 1/8W – 20K J) – 20 кОм