




38	切片刀筒	SUS430	1		8	反转按钮弹簧	Φ7.0XΦ0.6X23.4	1	借用6109
37	细丝刀筒	SUS430	1		8-2	按钮装饰环	93X32X31	1	
36					8-1	反转按钮塞子	15X5X7	1	
35	传动套	PA66	1		8	开关盒组件			
34	轴芯	SUS304	1		7	自攻螺钉	ST2.5X10-C-H(Φ6头)	2	
33	衬套	PA66	1		6	自攻螺钉	ST2.5X8-C-H(Φ6头)	6	
32	垫片	PF	1		5	机壳	298X180X208	1	
31	传动头	PA66	1		4	提手	96X42.5X40	1	
30	蔬菜料理筒	ABS	1		3	左装饰条	260X220X25	1	
29	方形压料杆	ABS	1		2	右装饰条	260X220X25	1	
28	方形压料杆盖	ABS	1		1-21	香肠成型器	Φ66.5X135	1	借用6108
27	过流保护器	91-AN-2.5A 长	1		1-20	香肠基盘	Φ66.5X8	1	借用6108
26	1015导线	210mm	1		1-19	饼圈套	Φ66.5X26	1	借用6108
25	热缩套管	Φ5X30mm	1		1-18	饼圈	Φ66.5X51	1	借用6108
24	6101母端子(带锁)	B5.2	1		1-17	饼圈衬套	Φ14X15.5	1	借用6108
23	C3母端子(110型带护套)	3X0.5	1		1-16	锁紧螺母	Φ100X22.5	1	借用6108
22	高温线扎	100mm	3		1-15	绞盘(细)	Φ61.8XΦ5.9 10Φ-Φ3	1	借用6108
21	电源线	BD6YB2-2 VDE两股铜Φ6.8	1		1-14	绞盘(中)	Φ61.8XΦ5.9 4Φ-Φ4.8	1	借用6108
20	自攻螺钉	ST3.5X16-C-H(Φ8头)	1		1-13	绞盘(粗)	Φ61.8XΦ5.9 1Φ-Φ8	1	借用6108
19	脚垫	Φ12X10	4	借用6101	1-12	十字刀	Φ55X7.8	1	借用6108
18	自攻螺钉	ST3.5X16-C-H	3		1-11-1	输送螺杆轴芯	Φ8.7XΦ12X80	1	借用6108
17	底座	296X180X111	1		1-11	输送螺杆	Φ42X113	1	借用6108
16	电源线护套	Φ16XΦ14X7.5	1	借用6110	1-10	大平垫圈	Φ38×Φ14×0.6t	1	
15	储线盒	131X59X50	1	借用6110	1-9	塑胶垫圈	Φ38X3.5	1	借用6101
14	电源线压片	21X10X5	1		1-8	不锈钢垫圈	Φ36×Φ25.1×Φ24.5×3.6	1	借用6101
13	马达防震胶	96X47.5X7.5	1		1-7	连接头	Φ25X25	1	
12	PCB总成	92X80X1.3	1		1-6	平垫圈	Φ14XΦ5.3X1	1	
11	PCB支架	119X90X27	1		1-5	机械螺钉	M5×12 SUS	1	
10	自攻螺钉	ST3X10-C-H(Φ6头)	10		1-4-1	定位轴	Φ3X13	1	借用6108
9-22	密封环	Φ60.5XΦ52X5	1	借用6108	1-4	绞肉滚筒	153X122X72	1	借用6108
9-21	自攻螺钉	ST3X12-C-H(Φ6头)	3		1-3	不锈钢弧形托盘	T=0.6	1	
9-20	固定座	Φ58.5XΦ30.5X55	1	借用6108	1-2	推料杆	Φ73X170	1	借用6108
9-19	退出按钮轴芯	Φ3.9x33	1	借用6108	1-1	推料杆盖	Φ76X75	1	借用6108
9-18	滚筒退出按钮	29x13x38	1		1	绞肉附件组件			

序号	名称	规格	用量	备注	序号	名称	规格	用量	备注
联创三金电器(深圳)有限公司 LW-6120 LWYKX ELECTRICAL APPLIANCES (SHENZHEN) CO., LTD.					LW-6120 绞肉机爆炸图(GS)				
SCALE (比例)					CHECKED BY (审核)				
UNIT (单位)					APPROVED BY (批准)				
PROJECTION (投影)					DATE (日期)				
DRAWING NO (图样编号)					09.8.11				
6120-1-002-A/1									